



HOTEL MILKA

Das Luxushotel „Milka“ in Kranjska Gora (Slowenien) hatte Problem mit Geruchsübertragungen vom Fortluftkanal der Anlage Restaurant und Küche. Die Fa. AeroSeal Austria wurde mit dem Beseitigen der Undichtheiten im Luftkanal beauftragt.

HOTEL MILKA

Gebäude: Hotel Milka - Kranjska Gora
Ort: Kranjska Gora - Slowenien
Datum: 04/2023
MEZ-AEROSEAL Partner: Aeroseal Austria GmbH
Ausführende Firma: Klimatizacija Štrubelj d.o.o.
Ergebnis: Einhaltung der Dichtheitsklasse „ATC 3“



Luftleitungsoberfläche:
29,5 m²

Leckage vorher	Leckage nachher	Reduzierung
52,7 l/s bei Drücken von 400 Pa	1,4 l/s bei Drücken von 400 Pa	



Projektbeschreibung

Die Fortluftleitung wurde mittels Blechplatten am Deflektor abgedichtet. Beim Lüftungsgerät wurde der FOL Ventilator demontiert und der Ausblasstutzen direkt über einen flexiblen Schlauch mit dem Abdichtungsgerät verbunden.

Der Abdichtungsvorgang dauerte 5 Stunden.

Nach dem Abdichten durch Aeroseal Austria GmbH hatten der Fortluftkanal die Dichttheitsklasse „C“= „ATC 3“ und es gab keine Geruchsprobleme mehr.

